


Commune : **CIVAUX**Rivière : **Le Goberté****WC public (Rt de la croche)****Commentaires :** WC public à la droite de la rivière le Goberté.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202508192306**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB\_Vienne

Wc/arrêt de bus

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.66171900 / Y: 46.44460000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 520521.85 / Y: 6596505.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.661719 / Y: 46.4446**Code Hydro:** L1414000**Rive de référence:** Droite**Mars 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace de hauteur d'eau passée non accompagnée d'une date. Très certainement de mars 2024, sur le mur du WC public (côté face à la route de la croche). La hauteur est d'environ de 150 cm du sol. Elle pourrait correspondre à la hauteur d'eau visible sur une photographie du secteur.**GÉNÉRAL****Code :** CIVA07**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB\_Vienne

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES  
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-  
CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Photographie de CIVA07