


Commune : **CIVAUX**Rivière : **Le Goberté****WC public (Rt de la croche)****Commentaires** : WC public à la droite de la rivière le Goberté.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB\_S\_202508192306**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB\_Vienne

Wc/arrêt de bus

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.66171900 / Y: 46.44460000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 520521.85 / Y: 6596505.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.661719 / Y: 46.4446**Code Hydro**: L1414000**Rive de référence**: Droite**Mars 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Trace de hauteur d'eau passée non accompagnée d'une date. Très certainement de mars 2024, sur le mur du WC public (côté face à la route de la croche). La hauteur est d'environ de 150 cm du sol. Elle pourrait correspondre à la hauteur d'eau visible sur une photographie du secteur.**GÉNÉRAL****Code** : CIVA07**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB\_Vienne

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

Photographie de CIVA07

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne