

Commune : **CIVAUX**

24 Place de Gomelange

Rivière : **Le Goberté**

Commentaires : Mur en lambris à l'intérieur du Café des Sports

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508193950**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne

Façade du café des sport

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66362900 / Y: 46.44488300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 520669.35 / Y: 6596532.22**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.663629 / Y: 46.444883**Code Hydro:** L1414000**Rive de référence:** Droite

Mars 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Sur un mur en lambris à l'intérieur du Café des Sports se trouve une laisse d'inondation (trace d'humidité/hauteur d'eau) à environ 45 cm du sol. La gérant du café a indiqué que la trace est liée au débordement du Goberté de mars 2024.

GÉNÉRAL

Code : CIVA08**Auteur :** EPTB_Vienne**Date de mise à jour :**

26/11/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Photographie de CIVA08