


Commune : **CIVAUX**Rivière : **Le Goberté****WC public (Rt de la croche - Côté parking)****Commentaires** : Mur du WC public face au parking**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202508195712 **Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne

WC public (côté parking)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.66185900 / Y: 46.44459200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 520532.57 / Y: 6596503.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.661859 / Y: 46.444592**Code Hydro**: L1414000 **Rive de référence**: Droite**Mars 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Sur le mur du WC public, une marque en forme de croix à la craie blanche, non datée, est visible à 195 cm du sol. D'après le témoignage d'un adjoint de la commune, elle correspond au débordement du Goberté survenu en mars 2024.**GÉNÉRAL****Code** : CIVA14**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

26/11/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

Photographie de CIVA14

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne