



Commune : CIVAUX

WC public (Rt de la croche - Côté parking)

Rivière : Le Goberté

Commentaires : Mur du WC public face au parking

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508195712

Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne



WC public (côté parking)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66185900 / Y: 46.44459200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 520532.57 / Y: 6596503.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.661859 / Y: 46.444592

Code Hydro: L1414000

Rive de référence: Droite



Mars 2024

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Sur le mur du WC public, une marque en forme de croix à la craie blanche, non datée, est visible à 195 cm du sol. D'après le témoignage d'un adjoint de la commune, elle correspond au débordement du Goberté survenu en mars 2024.

GÉNÉRAL

Code : CIVA14

Auteur : EPTB_Vienne

Date de mise à jour :

26/11/2025



Photographie de CIVA14

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Moyenne

PHEC : Non

État du repère : Moyen

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne