



Commune : **SMARVES**

Rivière : **Le Clain**

## Habitation au 7 du moulin (porte de garage)

**Commentaires :** Sur la façade de l'habitation - au dessus de la porte de garage.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique

**Code :** WEB\_S\_202508203010

**Date de mise à jour :** 25/11/2025

**Auteur :** EPTB\_Vienne



Façade du 7 du Moulin

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.33894000 / Y: 46.52806700

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496067.62 / Y: 6606553.62

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.33894 / Y: 46.528067

**Code Hydro:** L2--0160

**Rive de référence:** Droite



## Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Le repère correspond à une photographie prise en 1982 (© Puigrenier). Selon un témoignage et la photographie qui présente une trace de la hauteur de l'eau, l'eau serait montée à environ 200 cm au-dessus du sol. Aucune marque n'est aujourd'hui visible sur le mur (façade).

### GÉNÉRAL

**Code :** SMAR03

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB\_Vienne

26/11/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Moyenne

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne



Vue sur la façade au 7 du Moulin (traces de hauteur d'eau) -- © Puigrenier