

Commune : **SMARVES** | Rivière : **Le Clain**

Habitation au 7 du moulin (porte de garage)

Commentaires : Sur la façade de l'habitation - au dessus de la porte de garage.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508203010 **Date de mise à jour :** 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33894000 / Y: 46.52806700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 496067.62 / Y: 6606553.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.33894 / Y: 46.528067
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Droite

Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Le repère correspond à une photographie prise en 1982 (© Puigrenier). Selon un témoignage et la photographie qui présente une trace de la hauteur de l'eau, l'eau serait montée à environ 200 cm au-dessus du sol. Aucune marque n'est aujourd'hui visible sur le mur (façade).

GÉNÉRAL

Code : SMAR03 **Date de mise à jour :** 26/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne