



Commune : SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT

Rivière : l'Eyrieux

Berges de l'Eyrieux - St Sauveur de Montagut

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : WEB_S_202508200748

Date de mise à jour : 20/08/2025

Auteur : SPC GD



Vue du site - façade bâtiment sur les berges de l'Eyrieux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.58145978 / Y: 44.82221530

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 825005.16 / Y: 6414924.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.5814598 / Y: 44.8222153

Code Hydro: Rive de référence: Droite



22 septembre 1890

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202508200953

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

20/08/2025

MARQUE

Texte : inondation du 22 septembre 1890

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Longue



vue du repère apposé sur la façade