

Commune : **NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE**Rivière : **La Seiche****Parking place Joseph Cugnot, près des poubelles****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_35206_025**Date de mise à jour :** 10/10/2025**Auteur :** SPC VCB

Parking place Joseph Cugnot, près des poubelles

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.66669095 / Y: 48.03820690**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 352413.45 / Y: 6781143.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.666691 / Y: 48.0382069**Code Hydro:** J74-0300**Rive de référence:** Droite**28 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **21.932 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Cette même laisse d'inondation a été relevé et nivelé par le CEREMA Ouest (21.932m IGN69) et Rennes-Métropole (21.858m IGN69). L'écart entre les deux relevés est d'environ 7cm.**GÉNÉRAL****Code :** SPC_35206_025_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

10/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Ouest**LIMITE DE L'INONDATION SUR LE PARKING PLACE JOSEPH CUGNOT, PRÈS DES POUBELLES - 29/01/2025****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Ouest**Commentaires sur le nivellement :** Cette même laisse d'inondation a été relevé et nivelé par le CEREMA Ouest (21.932m IGN69) et Rennes-Métropole (21.858m IGN69). L'écart entre les deux relevés est d'environ 7cm d'où l'ajout d'une incertitude.**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Limite de l'inondation sur le parking place Joseph Cugnot, près des poubelles**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 21.932 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 21.932

Parking place Joseph Cugnot, près des poubelles le 29/01/2025 - photo DDTM 35