


Commune : **BUXEROLLES**

Parking face au 26 Rue de Lessart

Rivière : **Le Clain****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508271315 **Date de mise à jour :** 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



Vue sur l'entrée du parking (passage piéton)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35550300 / Y: 46.61112200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 497645.31 / Y: 6615729.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.355503 / Y: 46.611122
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Droite

**Octobre 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Il s'agit d'une photographie datant de 1994 illustrant une hauteur d'eau d'environ 60 cm du sol au niveau du Parking (faisant face au 26 rue de Lessart).

GÉNÉRAL

Code : BUXE10 **Date de mise à jour :**
Auteur : EPTB_Vienne **26/11/2025**

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non




Vue sur le côté gauche du parking (© Patrice PETIT)

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BUXEROLLES**

Parking face au 26 Rue de Lessart

Rivière : **Le Clain****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508271315**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne

Vue sur l'entrée du parking (passage piéton)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.35550300 / Y: 46.61112200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497645.31 / Y: 6615729.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.355503 / Y: 46.611122**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite**18 décembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Il s'agit d'une photographie prise le 18 décembre 2011. Elle est associée à un témoignage indiquant que l'eau arrivait à ras du passage piéton.**GÉNÉRAL****Code :** BUXE07**Auteur :** EPTB_Vienne**Date de mise à jour :**

26/11/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Vue sur le passage piéton (entrée parking) © Patrice Petit