



Commune : **BUXEROLLES**

Rivière : **Le Clain**

## Mur (peinture mural) - parking face au 26 rue de Lessart

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique

**Code :** WEB\_S\_202508272939 **Date de mise à jour :** 25/11/2025

**Auteur :** EPTB\_Vienne



Vue sur le mur (peinture mural)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.35537400 / Y: 46.61120300

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497635.75 / Y: 6615738.97

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.355374 / Y: 46.611203

**Code Hydro:** L2--0160 **Rive de référence:** Droite



## 18 décembre 2011

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Il s'agit d'une photographie sur laquelle on constate que l'eau arrivait à ras de la peinture murale lors de la montée du Clain le 18 décembre 2011.

### GÉNÉRAL

**Code :** BUXE08

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB\_Vienne

26/11/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne



Vue sur la peinture murale (18/12/2018 - © Patrice PETIT)