



Commune : **BUXEROLLES**

Rivière : **Le Clain**

## Mur (peinture mural) - parking face au 26 rue de Lessart

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB\_S\_202508272939

Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB\_Vienne



Vue sur le mur (peinture mural)

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35537400 / Y: 46.61120300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 497635.75 / Y: 6615738.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.355374 / Y: 46.611203

Code Hydro: L2--0160

Rive de référence: Droite



## 18 décembre 2011

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Il s'agit d'une photographie sur laquelle on constate que l'eau arrivait à ras de la peinture murale lors de la montée du Clain le 18 décembre 2011.

### GÉNÉRAL

Code : BUXE08

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB\_Vienne

26/11/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne



Vue sur la peinture murale (18/12/2018 - © Patrice PETIT)