


Commune : **BUXEROLLES**Rivière : **Le Clain****Mur (peinture mural) - parking face au 26 rue de Lessart****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508272939 **Date de mise à jour :** 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



Vue sur le mur (peinture mural)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35537400 / Y: 46.61120300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 497635.75 / Y: 6615738.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.355374 / Y: 46.611203
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Droite

**18 décembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Il s'agit d'une photographie sur laquelle on constate que l'eau arrivait à ras de la peinture murale lors de la montée du Clain le 18 décembre 2011.

GÉNÉRAL

Code : BUXE08 **Date de mise à jour :**
Auteur : EPTB_Vienne **26/11/2025**

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non



Vue sur la peinture murale (18/12/2018 - © Patrice PETIT)

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne