


Commune : **BUXEROLLES****Terrain face au 10 rue de Clotet**Rivière : **Le Clain****3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202508270134**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB\_Vienne

Vue sur le cabanon


**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.35931000 / Y: 46.61804400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497962.22 / Y: 6616488.21**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.35931 / Y: 46.618044**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite**Mars 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage oral donné par les propriétaires actuels et anciens : « L'eau est arrivée en mars 2020 à la première marche ». Cela équivaut à une hauteur de 32 cm environ. L'escalier est situé dans la cabane du terrain et mène vers la rue.**GÉNÉRAL****Code :** BUXE12**Auteur :** EPTB\_Vienne**Date de mise à jour :**

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

Vue sur la 1ère marche de l'escalier (niveau atteint par le Clain en mars 2020).

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BUXEROLLES****Terrain face au 10 rue de Clotet**Rivière : **Le Clain****3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202508270134**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB\_Vienne

Vue sur le cabanon


**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.35931000 / Y: 46.61804400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497962.22 / Y: 6616488.21**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.35931 / Y: 46.618044**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite**Février 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage oral donné par les propriétaires actuels et anciens : « L'eau est arrivée en février 2024 en haut de la marche (escalier qui descend vers le Clain) ». À une hauteur qui correspond au seuil de la cabane.**GÉNÉRAL****Code :** BUXE13**Auteur :** EPTB\_Vienne**Date de mise à jour :**

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

Vue sur la marche identifiée dans le témoignage des propriétaires. (flèche rouge correspond à la hauteur de l'eau en février 2024)

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BUXEROLLES****Terrain face au 10 rue de Clotet**Rivière : **Le Clain****3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202508270134**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB\_Vienne

Vue sur le cabanon

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.35931000 / Y: 46.61804400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 497962.22 / Y: 6616488.21**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.35931 / Y: 46.618044**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite**Mars 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse d'inondation présente sur un bureau entreposé dans le cabanon. La laisse est à environ 32 cm du sol. Cette identification est associée à un témoignage des anciens et actuels propriétaires qui date cette laisse à Mars 2020.**GÉNÉRAL****Code :** BUXE11**Auteur :** EPTB\_Vienne**Date de mise à jour :**

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Moyenne**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

Vue sur la laisse d'inondation

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne