



Commune : **BUXEROLLES**

Rivière : **Le Clain**

## Terrain face au 10 rue de Clotet

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique

**Code :** WEB\_S\_202508270134 **Date de mise à jour :** 25/11/2025

**Auteur :** EPTB\_Vienne



Vue sur le cabanon

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.35931000 / Y: 46.61804400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 497962.22 / Y: 6616488.21

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.35931 / Y: 46.618044

**Code Hydro:** L2--0160 **Rive de référence:** Droite



## Mars 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse d'inondation présente sur un bureau entreposé dans le cabanon. La laisse est à environ 32 cm du sol. Cette identification est associée à un témoignage des anciens et actuels propriétaires qui date cette laisse à Mars 2020.

### GÉNÉRAL

**Code :** BUXE11

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB\_Vienne

26/11/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Moyenne

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne



Vue sur la laisse d'inondation