

Commune : **BEAUMONT SAINT-CYR** | Rivière : **Le Clain**

**Moulin**

**Commentaires :** Moulin - Site concerne les cabinets de toilettes

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_202509245904    **Date de mise à jour :** 25/11/2025  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



Moulin - Cabinet de toilettes

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.44310131 / Y: 46.72460300  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 504753.91 / Y: 6628105.39  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4431013 / Y: 46.724603  
**Code Hydro:** L2--0160    **Rive de référence:** Droite

**1965** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Marque gravée dans la pierre à l'intérieur des cabinets de toilettes. La gravure indique l'année de 1965 est est à environ 0,26 m du sol (hauteur mesurée à partir de la dalle de béton des cabinets).

**GÉNÉRAL**

**Code :** BEAU03    **Date de mise à jour :** 26/11/2025  
**Auteur :** EPTB\_Vienne

**MARQUE**

**Texte :** Crue 1965  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non    **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue    **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non



Année gravée dans la pierre

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne