

Commune : **BEAUMONT SAINT-CYR**Rivière : **Le Clain**

## Moulin

**Commentaires** : Moulin - Site concerne les cabinets de toilettes**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB\_S\_202509245904**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB\_Vienne

Moulin - Cabinet de toilettes

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.44310131 / Y: 46.72460300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 504753.91 / Y: 6628105.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4431013 / Y: 46.724603**Code Hydro**: L2--0160**Rive de référence**: Droite

## 1965

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : Marque gravée dans la pierre à l'intérieur des cabinets de toilettes. La gravure indique l'année de 1965 est est à environ 0,26 m du sol (hauteur mesurée à partir de la dalle de béton des cabinets).

### GÉNÉRAL

**Code** : BEAU03**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB\_Vienne

26/11/2025

### MARQUE

**Texte** : Crue 1965**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Année gravée dans la pierre