


Commune : **SAINT-BENOIT**Rivière : **Le Clain****170 Avenue de Lorch - Base de canoë-Kayak****Commentaires :** Le site correspond au mur de façade de la base de canoë-Kayak.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202509250825**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB\_Vienne

Façade base de canoë-Kayak

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.33481969 / Y: 46.55029030**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 495835.26 / Y: 6609030.91**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3348197 / Y: 46.5502903**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Droite**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Il s'agit de résidus de végétation situés à 2,85 m du sol, très certainement apportés par la montée des eaux en 1982, et restés bloqués derrière une plaque.**GÉNÉRAL****Code :** STBE01**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB\_Vienne

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES  
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-  
CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Vue sur débris végétaux (1982)