



Commune : VAL DE CHAISE

Chaise, plan d'eau à Marlens

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : WEB_S_202510020935

Date de mise à jour : 01/12/2025

Auteur : SMBVA



Plan d'eau de Marlens, rive gauche de la Chaise

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.34696790 / Y: 45.76145440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 960076.67 / Y: 6523496

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3469679 / Y: 45.7614544



4 janvier 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Repère de crue posé par le SMBVA

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202510020936

Date de mise à jour :

Auteur : SMBVA

01/12/2025

MARQUE



repère de crue sur poteau bois en rive gauche de la Chaise