



Commune : **UGINE**

## Chaise : pont de la voie cyclable à UGINE

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : WEB\_S\_202510032458

Date de mise à jour : 01/12/2025

Auteur : SMBVA



pont SNCF et pont la piste cyclable

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.41966601 / Y: 45.74506830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 965800.98 / Y: 6521920.06

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.419666 / Y: 45.7450683



**4 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202510033130

Date de mise à jour :

Auteur : SMBVA

01/12/2025

### MARQUE

Texte : pont de la voie cyclable sur la Chaise à UGINE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui



repère de crue au pont de la piste cyclable