



Commune : NOUVOITOU

Rivière : La Seiche

## Bord de la RD92 en aval du pont de la Seiche en rive droite

1 Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC\_35204\_019

Date de mise à jour : 08/10/2025

Auteur : SPC VCB



Bord de la RD92 en aval du pont de la Seiche en rive droite

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.50691375 / Y: 48.02278100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 364203.11 / Y: 6778740.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5069138 / Y: 48.022781

Code Hydro: J74-0300

Rive de référence: Droite

**28 janvier 2025**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **30.121 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

**Commentaires :** Le relevé a été réalisé le 28/01/2025 en début de décrue avec une cote à l'échelle de la station Vigicrues de 1.93m pour un maximum enregistrée la veille, le 27/01/2025 à 2.10m.

### GÉNÉRAL

Code : SPC\_35204\_019\_2025

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

08/10/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Ouest

### RELEVÉ DU FIL DE L'EAU LE 28/01/2025 EN DÉBUT DE DÉCRUE - 28/01/2025

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Ouest**Commentaires sur le niveling :** Le relevé a été réalisé le 28/01/2025 en début de décrue avec une cote à l'échelle de la station Vigicrues de 1.93m pour un maximum enregistrée la veille, le 27/01/2025 à 2.10m.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Relevé du fil de l'eau le 28/01/2025 en début de décrue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 30.121 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.121