



Commune : VERN-SUR-SEICHE


Rivière : La Seiche

## Rive gauche et aval du pont de Vaugon, sur le côté de la piste cyclable

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC\_35352\_003**Date de mise à jour :** 09/10/2025**Auteur :** SPC VCB

Rive gauche et aval du pont de Vaugon, sur le côté de la piste cyclable

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.59914451 / Y: 48.02749770**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 357369.47 / Y: 6779660.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.5991445 / Y: 48.0274977**Code Hydro:** J74-0300**Rive de référence:** Gauche**28 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **25.42 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Le pont en voute de Vaugon était en charge lors de cette inondation.

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC\_35352\_003\_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

09/10/2025



Vue du pont de la RD 173 du pont de Vaugon le 28/01/2025 - photo CEREMA Ouest

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Ouest

### FIL DE L'EAU EN TOUT DÉBUT DE DÉCRUE - 28/01/2025

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Ouest**Commentaires sur le niveling :** Le pont en voute de Vaugon était en charge lors de cette inondation.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Fil de l'eau en tout début de décrue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 25.420 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 25.42