


Commune : **BRUZ**Rivière : **La Seiche****Chaussée de la route de Pierrefitte à Bruz**

Commentaires : Lors du relevé de la laisse d'inondation de janvier 2025, une voiture a tenté de passer sur la route inondée alors que la hauteur de l'eau était assez importante, cette manœuvre est DANGEREUSE à ne pas faire absolument.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_35047_032**Date de mise à jour :** 17/10/2025**Auteur :** SPC VCB

route de Pierrefitte le 29/01/2025 - photo CEREMA Ouest

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.74595778 / Y: 48.01359000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 346352.2 / Y: 6778764.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7459578 / Y: 48.01359**Code Hydro:** J74-0300**Rive de référence:** Gauche**28 janvier 2025**Altitude calculée de l'eau : **18.807 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Lors du relevé de la laisse d'inondation, une voiture a tenté de passer sur la route inondée alors que la hauteur de l'eau était encore assez importante malgré le début de décrue, cette manœuvre est DANGEREUSE à ne pas faire absolument.

GÉNÉRAL**Code :** SPC_35047_032_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

17/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Ouest**LAISSE D'INONDATION SUR LA CHAUSSEE - 29/01/2025****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Ouest**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse d'inondation sur la chaussée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 18.807 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.807 m

Laisse d'inondation sur la chaussée