

Commune : **LES ABYMES**


Résidence Marie-Galante #3

Commentaires : Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202510205621 **Date de mise à jour :** 20/10/2025
Auteur : DEAL971



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.52352900 / Y: 16.25151400
(RRAF 91)UTM 20N X: 657785.65 / Y: 1797325.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.523529 / Y: 16.251514

10 octobre 2025

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202510205830 **Date de mise à jour :** 20/10/2025
Auteur : DEAL971



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY - DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

Méthode : Autre
Référence nivelée : Autre type de référence
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m