



Commune : LES ABYMES

## Résidence Marie-Galante #4

Commentaires : Façade extérieure face au magasin de matériel médical

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202510200145

Date de mise à jour : 20/10/2025

Auteur : DEAL971



Façade extérieure de la résidence

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.52341250 / Y: 16.25180080

(RRAF 91)UTM 20N X: 657797.88 / Y: 1797357.64

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.5234125 / Y: 16.2518008

**10 octobre 2025**

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202510200332

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

20/10/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune



Dépôts de matières solides

**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY - DEAL GUADELOUPE -**Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : DEAL Guadeloupe

### CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

Méthode : Autre

Référence nivélée : Autre type de référence

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.160 m