

	Commune : LE MOULE	
	Intersection Lacroix D101/D113	
Commentaires : Voirie inondée		1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Guadeloupe	
Code : WEB_S_202510222438	Date de mise à jour : 22/10/2025
Auteur : DEAL971	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: -61.38526160 / Y: 16.31345830 (RRAF 91)UTM 20N X: 672510.85 / Y: 1804291.84 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.3852616 / Y: 16.3134583	



Vue depuis l'intersection


	10 octobre 2025	
	Nature de l'inondation : Ruissellement	Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Limite d'emprise inondée au niveau du panneau de signalisation jaune et rouge.
--

GÉNÉRAL	
Code : WEB_R_202510222637	Date de mise à jour : 22/10/2025
Auteur : DEAL971	



Limite emprise de zone inondée (rouge)



MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Oui	État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune	

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY - DEAL GUADELOUPE -	
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation	
Organisme : DEAL Guadeloupe	