

Commune : **PIERRIC**Rivière : **La Chère****Chemin d'exploitation vers "Gourdin" à Pierric****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_44123_01**Date de mise à jour :** 22/10/2025**Auteur :** SPC VCB

Talus sur le bord du chemin d'exploitation le 05/02/2025 - photo SPC MLA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.82582256 / Y: 47.70694880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 338327.37 / Y: 6745117.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.8258226 / Y: 47.7069488**Code Hydro:****Rive de référence:** Gauche**27 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.651 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Le niveau de la laisse d'inondation sur la végétation est jugée douteuse par le SPC MLA lors du relevé avec une assez forte incertitude d'où l'indication de +/-10cm**GÉNÉRAL****Code :** SPC_44123_01_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

22/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SPC MLA RECENSEMENT JANVIER 2025**BASSIN DE LA VILAINE - 09/02/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LAISSE D'INONDATION SUR LE TRONC D'UN ARBRE - 05/02/2025****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SPC Maine - Loire aval**Commentaires sur le nivellement :** Le niveau de la laisse d'inondation sur la végétation est jugée douteuse par le SPC MLA lors du relevé avec une assez forte incertitude d'où l'indication de +/-10cm**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse d'inondation sur le tronc d'un arbre**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 6.651 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.651 m

Relevé de la laisse d'inondation sur le tronc d'arbre le 05/02/2025 - photo SPC MLA