

Commune : **PIERRIC**Rivière : **La Chère****Chemin d'exploitation à "Gourdin" arrivée à la ferme****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**Unité de gestion : **Vilaine-Côtiers Bretons**Code : **SPC_44123_02**Date de mise à jour : **22/10/2025**Auteur : **SPC VCB**

Sur le bord du chemin d'exploitation à "Gourdin" arrivée à la ferme le 05/02/2025 - photo SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.82614744 / Y: 47.70663360

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 338300.91 / Y: 6745083.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8261474 / Y: 47.7066336

Code Hydro: **J78-0300**Rive de référence: **Gauche****27 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.921 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Le niveau de la laisse d'inondation sur la végétation est jugée douteuse par le SPC MLA lors du relevé avec une assez forte incertitude d'où l'indication de +/-10cm**GÉNÉRAL**Code : **SPC_44123_02_2025**Date de mise à jour : **22/10/2025**Auteur : **SPC VCB****MARQUE**Maximum de l'inondation : **Oui**Visibilité : **Non**État du repère : **Disparu**Pérennité : **Longue**Repère calculé : **Non**PHEC : **Non**

relevé de la laisse d'inondation dans la végétation le 05/02/2025 - photo SPC MLA

**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC MLA RECENSEMENT JANVIER 2025
BASSIN DE LA VILAINE - 09/02/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LAISSE D'INONDATION DANS LA VÉGÉTATION - 05/02/2025****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SPC Maine - Loire aval**Commentaires sur le nivellement :** Le niveau de la laisse d'inondation sur la végétation est jugée douteuse par le SPC MLA lors du relevé avec une assez forte incertitude d'où l'indication de +/-10cm**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse d'inondation dans la végétation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 6.921 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.921