



Commune : **BOIS-GUILLAUME**

## Mur à l'entrée du parking souterrain, Place du Coucou.

**Commentaires** : Mur (de droite en faisant face à l'immeuble) à l'entrée du parking souterrain du supermarché, Place du Coucou.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands

**Code** : WEB\_S\_202510232305 **Date de mise à jour** : 23/10/2025

**Auteur** : SPC.SACN



Vue depuis la place.

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 1.09548657 / Y: 49.45691900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561882.6 / Y: 6930277.82

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0954866 / Y: 49.456919



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : laisse de crue à 36 cm/sol sur le mur à l'entrée du parking.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_202510232651

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : SPC.SACN

23/10/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non

**État du repère** : Mauvais

**Pérennité** : Aucune

**Repère calculé** : Non

**PHEC** : Non renseigné



Laisse de crue à 36 cm/sol.