

Commune : **BOIS-GUILLAUME** | **Mur à l'entrée du parking souterrain, Place du Coucou.**

Commentaires : Mur (de droite en faisant face à l'immeuble) à l'entrée du parking souterrain du supermarché, Place du Coucou. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202510232305 **Date de mise à jour :** 23/10/2025
Auteur : SPC.SACN



Vue depuis la place.

GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 1.09548657 / Y: 49.45691900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561882.6 / Y: 6930277.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0954866 / Y: 49.456919

4 juin 2022
 Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse de crue à 36 cm/sol sur le mur à l'entrée du parking.

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_202510232651 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC.SACN 23/10/2025

MARQUE
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné



Laisse de crue à 36 cm/sol.