



Commune : BOIS-GUILLAUME


Mur à l'entrée du parking souterrain, Place du Coucou.

Commentaires : Mur (de droite en faisant face à l'immeuble) à l'entrée du parking souterrain du supermarché, Place du Coucou.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202510232305 **Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** SPC.SACN

Vue depuis la place.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09548657 / Y: 49.45691900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561882.6 / Y: 6930277.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0954866 / Y: 49.456919**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse de crue à 36 cm/sol sur le mur à l'entrée du parking.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202510232651**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

23/10/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Laisse de crue à 36 cm/sol.