

Commune : BOIS-GUILLAUME

Mur à l'entrée du parking souterrain, Place du Coucou.

Commentaires : Mur (de droite en faisant face à l'immeuble) à l'entrée du parking souterrain du supermarché, Place du Coucou.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code: WEB_S_202510232305 Date de mise à jour : 23/10/2025

Auteur: SPC.SACN





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.09548657 / Y: 49.45691900 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561882.6 / Y: 6930277.82 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.0954866 / Y: 49.456919



04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : laisse de crue à 36 cm/sol sur le mur à l'entrée du parking.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202510232651

Date de mise à jour :

Auteur: SPC.SACN 23/10/2025



Laisse de crue à 36 cm/sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Mauvais Pérennité: Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non renseigné