

Commune: SAINT-FRANCOIS

# **Parking hotel**

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guadeloupe

**Code:** WEB\_S\_202510233446 **Da** 

Auteur: DEAL971

Date de mise à jour : 24/10/2025





Escalier en bois

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: -61.29462260 / Y: 16.24545270

(RRAF 91)UTM 20N X: 682259.45 / Y: 1796845.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -61.2946226 / Y: 16.2454527



## 10 octobre 2025

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

### **GÉNÉRAL**

 $\textbf{Code:} \ \ \textbf{WEB\_R\_202510233745} \qquad \quad \textbf{Date de mise à jour:}$ 

**Auteur :** DEAL971 24/10/2025



Dépôts de matière solides

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY -

**DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guadeloupe

#### **CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION**

Méthode : Autre

Référence nivelée : Autre type de référence

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.460 m