



Commune : ROHAN


Rivière : L' Oust

Maison au 10 rue du moulin à Saint-Samson

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Date de mise à jour :** 31/10/2025**Code :** RC_OUST_27**Auteur :** SPC VCB

Maison au 10 rue du moulin à Saint-Samson

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.76624783 / Y: 48.08623660**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 271036.9 / Y: 6791876.27**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.7662478 / Y: 48.0862366**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Gauche**05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le repère de la crue de janvier 2001 installé en décembre 2010 à l'extérieur de la maison à gauche de la porte d'entrée et disparu sur une photo d'août 2025 ne correspond pas au relevé de l'inondation de 2001 mais à celle de décembre 1999.

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_27_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/10/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Dans la première pièce à gauche en entrant dans la maison, 30cm au-dessus du carrelage

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

INONDATION DE LA MAISON AVEC 30CM À PARTIR DU SOL - 07/11/2001

Organisme : Institution d'aménagement du bassin de la Vilaine**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m