

Commune : **ROHAN**Rivière : **L' Oust****Maison au 10 rue du moulin à Saint-Samson****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC\_OUST\_27

Date de mise à jour : 31/10/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 10 rue du moulin à Saint-Samson

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.76624783 / Y: 48.08623660

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 271036.9 / Y: 6791876.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.7662478 / Y: 48.0862366

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Gauche

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le repère de la crue de janvier 2001 installé en décembre 2010 à l'extérieur de la maison à gauche de la porte d'entrée et disparu sur une photo d'août 2025 ne correspond pas au relevé de l'inondation de 2001 mais à celle de décembre 1999.**GÉNÉRAL**

Code : RC\_OUST\_27\_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

31/10/2025

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**INONDATION DE LA MAISON AVEC 30CM À PARTIR DU SOL - 07/11/2001**


Organisme : Institution d'aménagement du bassin de la Vilaine

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m



Dans la première pièce à gauche en entrant dans la maison, 30cm au-dessus du carrelage