



Commune : BEAUMONT SAINT-CYR

## 1 Rue du Port

Rivière : Le Clain

Commentaires : Il s'agit du pilier centre dans la porte de la grange

2


Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB\_S\_202511063451 Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB\_Vienne



Vue sur le pilier central de la grange

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.44224279 / Y: 46.72602780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504693.5 / Y: 6628265.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4422428 / Y: 46.7260278

Code Hydro: L2--0160

Rive de référence: Gauche



## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Il s'agit d'un repère qui correspond à un témoignage oral qui indique que l'eau est arrivée au niveau du sol en 1985-1986 (incertitude). Le sol de la grange a par ailleurs été remonté depuis.

### GÉNÉRAL

Code : BEAU01

Auteur : EPTB\_Vienne

Date de mise à jour :

26/11/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non



Vue sur le pilier

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne



Commune : BEAUMONT SAINT-CYR

## 1 Rue du Port

Rivière : Le Clain

Commentaires : Il s'agit du pilier centre dans la porte de la grange

2


Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB\_S\_202511063451 Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB\_Vienne



Vue sur le pilier central de la grange

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.44224279 / Y: 46.72602780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504693.5 / Y: 6628265.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4422428 / Y: 46.7260278

Code Hydro: L2--0160

Rive de référence: Gauche

**1982**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

**Commentaires :** Il s'agit d'un repère qui correspond à un témoignage oral qui indique que l'eau est montée en 1982 à environ 0,59 m du sol. L'anneau sur la photo était présent en 1982 et a servi de repère pour localiser la hauteur atteinte par l'eau.

### GÉNÉRAL

Code : BEAU02

Auteur : EPTB\_Vienne

Date de mise à jour :

26/11/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Oui

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne



Vue sur l'anneau "marqueur visuel" de la hauteur d'eau