


Commune : **BEAUMONT SAINT-CYR**Rivière : **Le Clain****1 Rue du Port****Commentaires** : Il s'agit du pilier centre dans la porte de la grange**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB\_S\_202511063451 **Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB\_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.44224279 / Y: 46.72602780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 504693.5 / Y: 6628265.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4422428 / Y: 46.7260278**Code Hydro**: L2--0160 **Rive de référence**: Gauche


Vue sur le pilier central de la grange

**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Il s'agit d'un repère qui correspond à un témoignage oral qui indique que l'eau est arrivée au niveau du sol en 1985-1986 (incertitude). Le sol de la grange a par ailleurs été remonté depuis.**GÉNÉRAL****Code** : BEAU01**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB\_Vienne

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Vue sur le pilier

Commune : **BEAUMONT SAINT-CYR**Rivière : **Le Clain****1 Rue du Port****Commentaires** : Il s'agit du pilier centre dans la porte de la grange**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB\_S\_202511063451 **Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB\_Vienne

Vue sur le pilier central de la grange

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.44224279 / Y: 46.72602780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 504693.5 / Y: 6628265.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4422428 / Y: 46.7260278**Code Hydro**: L2--0160 **Rive de référence**: Gauche**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Il s'agit d'un repère qui correspond à un témoignage oral qui indique que l'eau est montée en 1982 à environ 0,59 m du sol. L'anneau sur la photo était présent en 1982 et a servi de repère pour localiser la hauteur atteinte par l'eau.**GÉNÉRAL****Code** : BEAU02**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB\_Vienne

17/03/2026

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne

Vue sur l'anneau "marqueur visuel" de la hauteur d'eau