

Commune: BEAUMONT SAINT-CYR

Commune . BEAUMONT SAINT-CTK

Commentaires: Il s'agit du pilier centre dans la porte de la grange

Rep

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

1 Rue du Port

Auteur: EPTB_Vienne





Rivière : Le Clain

Vue sur le pilier central de la grange

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.44224279 / Y: 46.72602780 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504693.5 / Y: 6628265.67 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4422428 / Y: 46.7260278 Code Hydro: L2--0160 Rive de référence: Gauche



1982

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral


Commentaires : Il s'agit d'un repère qui correspond à un témoignage oral qui indique que l'eau est montée en 1982 à environ 0,59 m du sol. L'anneau sur la photo était présent en 1982 et a servi de repère pour localiser la hauteur atteinte par l'eau.

GÉNÉRAL

Code: BEAU02

Date de mise à jour :

Auteur: EPTB_Vienne 26/11/2025



Vue sur l'anneau "marqueur visuel" de la hauteur d'eau

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : NonÉtat du repère : DisparuPérennité : AucuneRepère calculé : Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation **Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne