



Commune : BEAUMONT SAINT-CYR


## 1 Rue du Port

Rivière : Le Clain

Commentaires : Il s'agit du pilier centre dans la porte de la grange

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202511063451    **Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB\_Vienne

Vue sur le pilier central de la grange

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.44224279 / Y: 46.72602780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 504693.5 / Y: 6628265.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4422428 / Y: 46.7260278**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Gauche**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Il s'agit d'un repère qui correspond à un témoignage oral qui indique que l'eau est montée en 1982 à environ 0,59 m du sol. L'anneau sur la photo était présent en 1982 et a servi de repère pour localiser la hauteur atteinte par l'eau.**GÉNÉRAL****Code :** BEAU02**Auteur :** EPTB\_Vienne**Date de mise à jour :**

26/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Oui**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

Vue sur l'anneau "marqueur visuel" de la hauteur d'eau

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne