



Commune : SAINT-BENOIT

Rivière : Le Miosson

Façade (entrée) de l'Eglise st André

Commentaires : Il s'agit du pilier à l'entrée de l'Eglise.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202511172705

Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne



Vue sur le pilier présentant une marque (gauche de la porte)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34108846 / Y: 46.54945380

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496312.17 / Y: 6608921.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3410885 / Y: 46.5494538

Code Hydro: L2334000

Rive de référence: Droite



Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Marque gravée dans la pierre du Pilier côté gauche de la porte d'entrée de l'Église : non datée mais appuyée d'un témoignage de Mr Fradet, qui indique l'avoir gravé lors de la crue de décembre 1982. Elle est à environ 63 cm du sol (mesure prise au pied du pilier).

GÉNÉRAL

Code : STBE10

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne



Vue sur la marque