



Commune : ROHAN


Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson

Rivière : L' Oust

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_OUST_30**Date de mise à jour :** 18/11/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson (photo en décrue lors de l'inondation de décembre 1999)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.76510203 / Y: 48.08531040**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 271114.48 / Y: 6791767.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.765102 / Y: 48.0853104**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Gauche**05 janvier 2001****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_30_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/11/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Relevé laisse d'inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

A L'INTÉRIEUR DU DÉBARRAS DE LA MAISON - 08/11/2001

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Institution d'aménagement du bassin de la Vilaine**Commentaires sur le niveling :** Inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol à l'intérieur du débarras de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.120 m




Commune : ROHAN

Rivière : L' Oust

Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Date de mise à jour :** 18/11/2025**Code :** RC_OUST_30**Auteur :** SPC VCB

Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson (photo en décrue lors de l'inondation de décembre 1999)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.76510203 / Y: 48.08531040**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 271114.48 / Y: 6791767.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.765102 / Y: 48.0853104**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Gauche

29 décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** La photographie a été prise en décrue.

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_30_1999**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/11/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation