

Commune : **ROHAN**Rivière : **L' Oust****Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**Unité de gestion : **Vilaine-Côtiers Bretons**Code : **RC_OUST_30**Date de mise à jour : **18/11/2025**Auteur : **SPC VCB**

Maison au 14 rue du moulin à Saint-Samson (photo en décrue lors de l'inondation de décembre 1999)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.76510203 / Y: 48.08531040

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 271114.48 / Y: 6791767.39

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.765102 / Y: 48.0853104

Code Hydro: **J8--0230**Rive de référence: **Gauche****5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)**GÉNÉRAL**Code : **RC_OUST_30_2001**Date de mise à jour : **18/11/2025**Auteur : **SPC VCB****MARQUE**Maximum de l'inondation : **Oui**Visibilité : **Non**État du repère : **Disparu**Pérennité : **Aucune**Repère calculé : **Non**PHEC : **Oui****SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage : **Campagne de terrain post-inondation****A L'INTÉRIEUR DU DÉBARRAS DE LA MAISON - 08/11/2001**Méthode : **Non renseigné**Organisme : **Institution d'aménagement du bassin de la Vilaine****Commentaires sur le nivellement** : Inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)Référence nivelée : **Autre type de référence**Description référence du repère : **Sol à l'intérieur du débarras de la maison**Système altimétrique : **NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : **0.120 m**

Relevé laisse d'inondation à l'intérieur du débarras à l'entrée gauche de la maison depuis la route (12 cm à partir du sol)