



Commune : PLUHERLIN


Rivière : L' Arz

Moulin du Bragoux à Pluherlin

Commentaires : Laisse de crue à l'intérieur du Moulin (WC)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Arz_009**Date de mise à jour :** 03/12/2025**Auteur :** SPC VCB

Moulin du Bragoux

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.38964620 / Y: 47.71535060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 296197.31 / Y: 6748781.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.3896462 / Y: 47.7153506**Code Hydro:** J88-0300**Rive de référence:****05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Niveau de la crue à 85 cm par rapport au sol.

GÉNÉRAL**Code :** RC_Arz_009_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

05/12/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné

Laisse de crue intérieur moulin

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation