


Commune : **PLUHERLIN** | Rivière : **L' Arz**

## Moulin du Bragoux à Pluherlin

**Commentaires :** Laisse de crue à l'intérieur du Moulin (WC) **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** RC\_Arz\_009 **Date de mise à jour :** 03/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Moulin du Bragoux

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.38964620 / Y: 47.71535060  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 296197.31 / **Y:** 6748781.84  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.3896462 / Y: 47.7153506  
**Code Hydro:** J88-0300 **Rive de référence:**

**5 janvier 2001** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Niveau de la crue à 85 cm par rapport au sol.

**GÉNÉRAL**

**Code :** RC\_Arz\_009\_2001 **Date de mise à jour :** 05/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné



Laisse de crue intérieur moulin

**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation