


Commune : **PLUHERLIN** | Rivière : **L' Arz**

Moulin du Bragoux à Pluherlin

Commentaires : Laisse de crue à l'intérieur du Moulin (WC) **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_Arz_009 **Date de mise à jour :** 03/12/2025
Auteur : SPC VCB



Moulin du Bragoux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38964620 / Y: 47.71535060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 296197.31 / Y: 6748781.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3896462 / Y: 47.7153506
Code Hydro: J88-0300 **Rive de référence:**

5 janvier 2001 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Niveau de la crue à 85 cm par rapport au sol.

GÉNÉRAL

Code : RC_Arz_009_2001 **Date de mise à jour :** 05/12/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné



Laisse de crue intérieur moulin

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation