

Commune : **PLOERMEL** | Rivière : **Le Ninian**

1 Bezon Châtelet à Ploërmel

Commentaires : Terrain devant l'établi crue 2001
porte du lavoir crue 1995

Rem : le propriétaire se souvient des crues dues au violent orage de l'été 1993 (niveau hauteur d'eau inconnue)

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons
Code : RC_Nin_013 **Date de mise à jour :** 17/12/2025
Auteur : SPC VCB



Accès à l'habitation

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.43166879 / Y: 47.91541330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 294581.72 / Y: 6771173.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.4316688 / Y: 47.9154133
Code Hydro: J83-0300 **Rive de référence:** Gauche

5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Côte de la crue : Terrain devant l'établi m NGF (IGN 69) + 70 cm

GÉNÉRAL

Code : RC_Nin_013_2001 **Date de mise à jour :** 17/12/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE


Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné



Porte de l'établi

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

	Commune : PLOERMEL	Rivière : Le Ninian
<h2>1 Bezon Châtelet à Ploërmel</h2>		

<p>Commentaires : Terrain devant l'établi crue 2001 porte du lavoir crue 1995</p> <p>Rem : le propriétaire se souvient des crues dues au violent orage de l'été 1993 (niveau hauteur d'eau inconnue)</p>	2	Repère(s) sur le site
---	---	-----------------------

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons
Code : RC_Nin_013 **Date de mise à jour :** 17/12/2025
Auteur : SPC VCB



Accès à l'habitation

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.43166879 / Y: 47.91541330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 294581.72 / Y: 6771173.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.4316688 / Y: 47.9154133
Code Hydro: J83-0300 **Rive de référence:** Gauche

	<h2>1995</h2>	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral
---	---------------	--	---

Commentaires : Niveau d'eau arrivant au bas porte du lavoir située au fond +40cm
 En 1995 lorsque la crue est au plus fort, débordement de la rivière à 70cm sous la voûte du pont en amont.

GÉNÉRAL

Code : RC_Nin_013_1995 **Date de mise à jour :** 17/12/2025
Auteur : SPC VCB



Porte du lavoir

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation