



Commune : BREHAN

Le moulin de Jégu à Bréhan

Rivière : Le Lié

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Lié_009-10**Date de mise à jour :** 19/12/2025**Auteur :** SPC VCB

Vue aérienne du moulin de Jégu

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66761557 / Y: 48.05772280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 278134.41 / Y: 6788184.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.6676156 / Y: 48.0577228**Code Hydro:** J81-0300**Rive de référence:** Droite**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Laisse de crue au niveau du muret (ref: m NGF ,IGN 69) + 5cm

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_009_2001**Auteur :** SPC VCB**Date de mise à jour :**

19/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Emplacement du muret repère de crue



Commune : BREHAN

Le moulin de Jégu à Bréhan

Rivière : Le Lié

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Lié_009-10**Date de mise à jour :** 19/12/2025**Auteur :** SPC VCB

Vue aérienne du moulin de Jégu

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66761557 / Y: 48.05772280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 278134.41 / Y: 6788184.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.6676156 / Y: 48.0577228**Code Hydro:** J81-0300**Rive de référence:** Droite**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau d'eau à atteint la dalle de la pièce en contrebas et la hauteur d'eau est montée jusqu'à la marque sur le bois du meuble (ref: m NGF +45cm).

Cette laisse est représentative des niveaux à l'aval des ouvrages du moulin.

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_010_2001**Auteur :** SPC VCB**Date de mise à jour :**

19/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Vue intérieur du moulin