

Commune : **BREHAN** | Rivière : **Le Lié**

Le moulin de Jégu à Bréhan

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : RC_Lié_009-10 Date de mise à jour : 19/12/2025
 Auteur : SPC VCB



Vue aérienne du moulin de Jégu

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66761557 / Y: 48.05772280
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278134.41 / Y: 6788184.52
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6676156 / Y: 48.0577228
 Code Hydro: J81-0300 Rive de référence: Droite

5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crue au niveau du muret (ref: m NGF ,IGN 69) + 5cm

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_009_2001 Date de mise à jour : 19/12/2025
 Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné



Emplacement du muret repère de crue

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Commune : **BREHAN** | Rivière : **Le Lié**

Le moulin de Jégu à Bréhan

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_Lié_009-10 **Date de mise à jour :** 19/12/2025
Auteur : SPC VCB



Vue aérienne du moulin de Jégu

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66761557 / Y: 48.05772280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278134.41 / Y: 6788184.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6676156 / Y: 48.0577228
Code Hydro: J81-0300 **Rive de référence:** Droite

5 janvier 2001 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau d'eau a atteint la dalle de la pièce en contrebas et la hauteur d'eau est montée jusqu'à la marque sur le bois du meuble (ref: m NGF +45cm). Cette laisse est représentative des niveaux à l'aval des ouvrages du moulin.

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_010_2001 **Date de mise à jour :** 19/12/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné



Vue intérieure du moulin

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation