



Commune : SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L-ISLE

Rivière : Le Lié

Le moulin du pont à Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_Lié_008

Date de mise à jour : 19/12/2025

Auteur : SPC VCB



Accès à l'habitation du moulin du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66834942 / Y: 48.06301720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278122.08 / Y: 6788775.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6683494 / Y: 48.0630172

Code Hydro: J81-0300

Rive de référence: Gauche



7 février 1988

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Laisse de la crue 1988 arrivée au seuil d'entrée (ref:m NGF, IGN 69) +2 cm

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_008_1988

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

29/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui


Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Seuil d'entrée du Moulin



Commune : SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L-ISLE

Rivière : Le Lié

Le moulin du pont à Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_Lié_008

Date de mise à jour : 19/12/2025

Auteur : SPC VCB



Accès à l'habitation du moulin du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66834942 / Y: 48.06301720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278122.08 / Y: 6788775.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6683494 / Y: 48.0630172

Code Hydro: J81-0300

Rive de référence: Gauche



13 décembre 2000

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Hauteur d'eau arrivant au niveau de la dalle de la terrasse +5 cm (ref: m NGF, IGN 69)

La crue de 2000 aurait duré 24-36h.

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_008_2000

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

29/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui


Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Terrasse à l'entrée du Moulin