	Commune : <b>SAINT-SENOUX</b>	Rivière : <b>Le Canut</b>
	<b>6 La Gainchais à Saint-Senoux</b>	

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** RC\_CanN2\_001      **Date de mise à jour :** 22/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.77010522 / Y: 47.93075270  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 343999.3 / Y: 6769685.18  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7701052 / Y: 47.9307527  
**Code Hydro:** J75-0300      **Rive de référence:** Gauche



	<b>Janvier 1995</b>	
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>

**Commentaires :** Hauteur d'eau arrivée au TN du seuil de la porte + 1 m en 1995.

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** RC\_CanN2\_1962      **Date de mise à jour :** 22/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Commune : **SAINT-SENOUX**Rivière : **Le Canut****6 La Gainchais à Saint-Senoux****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC\_CanN2\_001**Date de mise à jour :** 22/12/2025**Auteur :** SPC VCB

Chemin d'accès à l'habitation

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.77010522 / Y: 47.93075270**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 343999.3 / Y: 6769685.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7701052 / Y: 47.9307527**Code Hydro:** J75-0300**Rive de référence:** Gauche**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Niveau d'eau arrivée au TN du seuil de la porte + 20 à 30 cm en 2001**GÉNÉRAL****Code :** RC\_CanN2\_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

22/12/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Vue de l'entrée de l'habitation